

完了写真報告書

現場名

平成22年7月6日



号室表札



玄関土間
完了シート設置済み



下駄箱



取扱説明書
ファイリング、テプラ済み




トイレ
完了シート設置済み



洗面化粧台



洗濯パン
ラップ済み
ラップに関する説明書設置済み



浴室



排水トラップ
ラップ済み
ラップに関する説明書設置済み



インターホン



エアコン
内部洗浄済み



エアコン室外機



キッチン



シンク
ラップ済み
ラップに関する説明書設置済み



ガスコンロ




レンジフード




浴室鏡
ウロコ汚れ
交換




施工後




洋室後面壁クロス
煙草による着色
貼替済み




洋室左面壁クロス
煙草による着色
貼替済み




洋室正面壁クロス
煙草による着色
貼替済み



洋室右面壁クロス
煙草による着色
貼替済み



洋室後面壁クロス
煙草による着色
貼替済み



洋室天井クロス
煙草による着色
貼替済み

完了写真報告書

現場名

平成22年7月6日



洋室フローリング

へこみ傷

補修


施工後

洋室フローリング

へこみ傷

補修

施工後



洋室収納クロス

煙草による着色

貼替済み

玄関ドア

開閉不良

丁番調整

施工後

完了写真報告書

現場名

平成22年7月6日

全体所見

全体的に問題なく終了致しました。

洋室クロスの煙草による着色ですが、貼替で対応致しましたので問題は
ありません。

洋室フローリングのへこみ傷ですが、補修で対応致しました。施工後は
目立たなくなりました。

浴室鏡のウロコ汚れですが、交換で対応致しました。

玄関ドアの開閉不良ですが、丁番調整後は良好です。

その他、設備機器等に関しまして、問題ありません。

完了日 平成22年7月6日
作成日 平成22年7月6日

(株)ステップスリー

TEL 03-3898-6515
FAX 03-3898-5878

完了担当 栗原